



28.03.2019

Mitteilung über den Autokindersitz Transformer X-BAG

Infolge einer externen, von der slowakischen Gewerbeaufsicht (STI) durchgeführten Marktuntersuchung wurde Concord vor einer möglichen vertikalen Verschiebung der Kopfstütze einiger in diesem Land verkauften Autokindersitze gewarnt. Diese Tatsache wurde während eines dynamischen Tests festgestellt, der gemäß der europäischen Norm R44 durchgeführt wurde.

Im Anschluss an diese Mitteilung hat Concord eine im Mai 2018 hergestellte Charge des TransformerX-BAG-Kindersitzes identifiziert, bei der unter bestimmten Bedingungen, unter denen ein dynamischer Test durchgeführt wird, die Kopfstütze eine abfallende Verschiebung aufweisen könnte.

Auch in diesem Fall sind die Werte der wichtigsten Sicherheitsparameter, die während der dynamischen Tests von der Norm verlangt werden (z.B. Brustkorbverzögerung und Verschiebung des Crashtest-Dummys) gut. Aus diesem Grund sind die zu dieser Charge gehörenden Autokindersitze sicher und bieten bei einem Aufprall die angemessene Sicherheit für Ihr Kind.

Für Kunden, die zwischen Juni 2018 und Januar 2019 einen Transformer X-BAG erworben haben und sich mit seiner Verwendung nicht wohl fühlen, schlägt Concord über seine Website info@concord.de oder per Telefon + 49 9225 – 3 22 99 660 geeignete Antworten und Lösungen vor.

Wir von Concord wünschen uns, weiterhin über das Vertrauen unserer Kunden zu verfügen, um die Kleinsten während der Autofahrt zu schützen und zu genießen.

CONCORD