



28.03.2019

Avertissement sur le siège auto Transformer X-BAG

Suite à une enquête de marché externe réalisée par l'Inspection Commerciale de la Slovaquie, Concord a été averti d'un mouvement vertical possible de l'appui-tête de l'un des sièges auto vendu dans ce pays. Ce fait a été observé lors d'un test dynamique réalisé conformément à la normative européenne R44.

Après cette communication, Concord a détecté un lot de siège Transformer X-BAG fabriqué en mai 2018 dont, dans certaines conditions d'un essai dynamique, l'appui-tête pourrait présenter un déplacement vers le bas.

Même dans ce cas, les lectures des paramètres de sécurité clé requises par la normative durant l'essai dynamique (par ex. décélération thoracique et déplacement du mannequin) sont bonnes. En effet, les sièges auto de ce lot sont sûrs et, en cas de collision, ils fournissent la sécurité adéquate à l'enfant.

Pour les clients qui ont acheté un Transformer X-BAG entre juin 2018 et janvier 2019 et qui ne sont pas convaincus de leur sécurité, Concord est à leur disposition pour leur fournir les réponses et les solutions pertinentes à travers info@concord.de / + 49 9225 – 3 22 99 660.

Chez Concord, nous souhaitons continuer à compter sur la confiance de nos clients pour protéger les enfants durant les déplacements en voiture.

CONCORD