



28.03.2019

### **Aviso sobre la silla de seguridad Transformer X-BAG**

Como resultado de una investigación de mercado externa llevada a cabo por la Inspección Comercial Eslovaca, se alertó a Concord sobre un posible movimiento vertical del reposacabezas de unas de las sillas de seguridad vendidas en ese país. Este hecho se observó durante un ensayo dinámico realizado de conformidad con la normativa europea R44.

Tras esta comunicación, Concord ha identificado un lote de la silla TransformerX-BAG fabricado en mayo de 2018 en el que, en determinadas condiciones en las que se realiza un ensayo dinámico, el reposacabezas podría mostrar un desplazamiento descendiente.

Incluso en este caso, las lecturas de los parámetros de seguridad claves requeridos por normativa durante la prueba dinámica (p.ej. desaceleración torácica y desplazamiento del maniquí) son buenas. Por esto, las sillas de seguridad que pertenecen a este lote son seguras y, en caso de colisión, proporcionan la seguridad adecuada para el niño.

Para los clientes que adquirieron una Transformer X-BAG entre junio de 2018 y enero de 2019 y no se sientan cómodos con su uso, Concord proporciona las respuestas y soluciones adecuadas a través de [info@concord.de](mailto:info@concord.de) / + 49 9225 – 3 22 99 660.

En Concord deseamos seguir contando con la confianza de nuestros clientes para proteger y disfrutar de los más pequeños durante los desplazamientos en coche.

CONCORD